

**Basseinivee mikrobioloogiline analüüs**Protokoll nr **ML2018/V77819M**

Tellija: Paide Linnavalitsus Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Keskväljak 14, 72711

Veeallika valdaja: Paide Linnavalitsus

Proovivõtu koht: Paide, Kastani 6

Proovivõtja: majandusjuhataja Andrus Jakobson

Veeallika liik: basseinivesi

Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 12.12.2018 kell: 8:01 Analüüs alustatud: 12.12.2018 kell: 16:22

Proov toodud laborisse: 12.12.2018 kell: 14:46 Analüüs lõpetatud: 14.12.2018

Proovi koodnumber: Protokoll vormistatud: **14.12.2018**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	20	EVS-EN ISO 9308-1
Kolooniate arv 37°C	PMÜ/1 ml	0	100	EVS-EN ISO 6222
Pseudomonas aeruginosa	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 16266
Stafülokokid	PMÜ/100 ml	0	10	EVS-EN ISO 6888-1
Enterokokid	PMÜ/100 ml	0	10	EVS-EN ISO 7899-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr. 80, 15.03.2007 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele.“

Proovivõtja poolt määratud parameeter:

vee temperatuur 32,2 °C

vanemspetsialist S.Rudõka

**Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollid tohib paljundada ainult tervikuna.**

Lk. nr.1(1)

